

永康市地质灾害隐患点——直击地质灾害隐患点——我市地质灾害防治任重道远

国土局分管领导:杜安武 87178875 13738962798 国土局地矿科负责人及联系电话:胡则高 87174839 13506798266

序号	地质灾害隐患点	类型	规模(M³)	乡镇责任人及联系电话	监测负责人及联系电话	监测人及联系电话	巡查责任人及联系电话	值班人员及联系电话	预警信号发布布人及联系电话	撤离、转移负责人及联系电话
1	古竹畝村崩塌	崩塌	720	曹法余 87307918 13858922778	应泰山 13588607166	应江浩 87395098 13516983659	吕中武 87516216 13605891582	陈春钱 13858901328	朱正伟 13605890622	应泰山 13588607166
2	后山头崩塌	崩塌	308	曹法余 87307918 13858922778	程祖达 87395336 13758979390	程立德 87395117 13174934369	吕康礼 87307915 13758996008	吕康礼 87307915 13758996008	朱正伟 13605890622	程祖达 87395336 13758979390
3	铜坑滑坡	滑坡	6000	曹法余 87307918 13858922778	程苏新 87309345 13858922662	胡茂龙 138199908780	陈荣福 87307919 13084640938	陈荣福 87307919 13084640938	朱正伟 13605890622	程苏新 87309345 13858922662
4	柘岭下滑坡	滑坡	60000	曹法余 87307918 13858922778	胡天星 87300569 13858946249	胡汝火 87308665 13858946249	吕中武 87516216 13605891582	胡有孙 87307928 13566916067	朱正伟 13605890622	胡天星 13858946249
5	金竹隆大坑泥石流	泥石流	110000	曹法余 87307918 13858922778	章岩柱 13858949449	章岩柱 13858949449	吕中武 87516216 13605891582	陈宏伟 13758981449	朱正伟 13605890622	章岩柱 13858949449
6	朝川村东滑坡	滑坡	110000	潘康福 13588606668	周明达 13858933729	章正达 13858933729	贾林江 87358796 13566918660	吕志东 13758981449	朱正伟 13605890622	章正达 13858933729
7	璋川村崩塌	崩塌	150	潘康福 13588606668	周明达 13858933729	周有米 13967919559	贾林江 87358796 13566918660	俞文东 13905894106	潘康福 13588606668	陈林中 13173882373
8	法莲村滑坡	滑坡	2250	潘康福 13588606668	董洪美 13605890697	董杭康 13858916276	贾林江 87358796 13566918660	胡鸿远 13858923578	潘洪美 13605890697	董洪美 13605890697
9	下经堂滑坡	滑坡	100	潘康福 13588606668	应福安 87057168 13905894686	应和平 15924207349	贾林江 87358796 13566918660	吴小青 13967917655	应福安 87057168 13905894686	应福安 87057168 13905894686
10	干墩地泥石流	泥石流	潘康福 13588606668	应福安 87057168 13905894686	应和平 15924207349	贾林江 87358796 13566918660	贾林江 87358796 13566918660	吴小青 13967917655	应福安 87057168 13905894686	应福安 87057168 13905894686
11	历山村滑坡	滑坡	潘康福 13588606668	陈寿东 13705894340	马振之 15924202995	贾林江 13566918660	贾林江 13566918660	陈寿东 13705894340	陈寿东 13705894340	陈寿东 13705894340
12	双溪村地面塌陷	塌陷	110000	陈德有 87291002 13858900298	应紫微 13705896839	徐子昌 87291863 13705895268	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	潘联和 13705895268	潘联和 13705895268
13	油坑村地面塌陷	塌陷	6000	陈德有 87291002 13858900298	方跃飞 13506795072	方革完 13858933948	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	方跃飞 13506795072	方跃飞 13506795072
14	田畝村崩塌	崩塌	2300	陈德有 87291002 13858900298	项振全 13325893068	项建仁 13065919296	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	项建仁 13065919296	项建仁 13065919296
15	龙潭里村崩塌	崩塌	2000	陈德有 87291002 13858900298	胡庭贤 13605894431	胡庭贤 13605894431	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	胡庭贤 87015361	胡庭贤 87015361
16	下畝村地面塌陷	塌陷	12500	陈德有 87291002 13858900298	项振金 13325893068	项建仁 13065919296	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	项建仁 13065919296	项建仁 13065919296
17	下畝村地面塌陷	塌陷	3000	陈德有 87291002 13858900298	徐立鹤 13857950094	徐立鹤 13857950094	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	徐立鹤 13857950094	徐立鹤 13857950094
18	烟坑村泥石流	泥石流	陈德有 87291002 13858900298	陈振义 13305892824	陈新耀 87280183 13506798957	陈妙进 87293892 13605894468	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	陈传星 13506798957	陈传星 13506798957
19	颜宅村泥石流	泥石流	陈德有 87291002 13858900298	颜振强 13175410266	颜广达 13216266698	陈妙进 87293892 13605894468	陈妙进 87293892 13605894468	陈德有 87291002 13858900298	颜仁 13605895190	颜仁 13605895190
20	舟山村三村滑坡	滑坡	60000	施礼干 87082002 13588618668	李金洪 87081488 13506791193	董俊圃 87081596 13106235217	贾林江 87358796 13566918660	丁丰富 873588392 13906790622	黄俊圃 87081596	黄俊圃 87081596
21	方丘水库左岸山体滑坡	滑坡	150000	施礼干 87082002 13588618668	徐振才 87375161 13858928745	任秋东 13605893576	贾林江 87358796 13566918660	吕学军 13575693393	徐丰武 87375013 13858928745	徐丰武 87375013 13858928745
22	方丘水库右岸山体滑坡	滑坡	1920	施礼干 87082002 13588618668	徐振才 87375161 13858928745	任秋东 13605893576	贾林江 87358796 13566918660	吕学军 13575693393	徐丰武 87375013 13858928745	徐丰武 87375013 13858928745
23	大路村村泥石流	泥石流	陈德有 87291002 13858900298	任金虎 87370120 13605898296	任金虎 87370120 13605898296	贾林江 87358796 13566918660	贾林江 87358796 13566918660	吕学军 13575693393	任金虎 87370120 13605898296	任金虎 87370120 13605898296
24	洋溪村崩塌	崩塌	280	施礼干 87082002 13588618668	吕月根 87370197 13738963499	王鹏飞 87370379 13858904945	贾林江 87358796 13566918660	丁士成 13967917348	王鹏飞 87370379 13858904945	王鹏飞 87370379 13858904945
25	田厂村泥石流	泥石流	陈德有 87291002 13858900298	徐振才 87375161 13858928745	程建华 13806774745	贾林江 87358796 13566918660	贾林江 87358796 13566918660	吕学军 13575693393	徐丰武 87375013	徐丰武 87375013
26	胡塘下村地面塌陷	塌陷	林飞轮 87479366 13705894333	胡华英 13588600487	胡高东 13157961016	吕海燕 87477866 13967917748	吕海燕 87477866 13967917748	颜加多 13566912093	胡晓波 13758984059	胡晓波 13758984059
27	后宅村滑坡	滑坡	3300	林飞轮 87479366 13705894333	楼锐 13967465566 87555901	朱振安 875652247 89999370	吕海燕 87477866 13967917748	朱光奇 13967911919 137555090	颜加多 13566912093	颜加多 13566912093
28	西江村塔坑泥石流	泥石流	11000	陈欢迎 87311516 13705896225	楼发安 875652320 13938453202	吴浩光 87312636 13858923336	胡晓耀 87566051 13967913328	陈欢迎 87311516 13705896225	楼发安 13575691802	楼发安 13575691802
29	寺口村金峰寺泥石流	泥石流	陈欢迎 87311516 13705896225	徐益品 15088231219	王卫仁 13738962129	吴浩光 87312636 13858923336	潘雄芳 13967921314	陈欢迎 87311516 13705896225	徐益品 15088231219	徐益品 15088231219
30	上马村崩塌	崩塌	4400	周晓普 13705898789	陈丁有 13705897769	陈邦龙 13626797266	吕海燕 87477866 13967917748	陈磊 13958458600 87401378	陈其标 13605892028	陈其标 13605892028
31	桃园口黄袍坑泥石流	泥石流	姚丽华 87503988 13605891999	胡岩水 13858941930	胡岩水 13858941930	吴浩光 87312636 13858923336	吴刚强 13758976078 87120003	姚丽华 87503988 13605891999	胡岩水 13858941930	胡岩水 13858941930
32	刘家村崩塌	崩塌	300	吕吉利 13906792679	刘双平 87204477 13645891684	刘双平 87204477 13645891684	刘双平 87204477 13645891684	刘双平 87204477 13645891684	刘双平 87204477 13645891684	刘双平 87204477 13645891684

直击地质灾害隐患点——

我市地质灾害防治任重道远

我市地质灾害隐患点32处，其中7处地质灾害隐患点危害性较大、稳定性差、威胁人口多，需重点做好监测和防治工作，并制定镇、村级突发地质灾害应急预案，落实防灾避险措施。

舟山镇方丘左岸山体滑坡
该滑坡属古滑坡，土质滑坡类型。滑坡体约170000立方米，1939年曾整体下滑，1988年至1998年间又因暴雨引发多次滑体滑动。滑坡严重威胁方丘水库安全，间接威胁安山水库下游50余户、居民200余人的生命财产安全，目前尚处于不稳定状态。防治措施：加强日常监测，密切注意滑坡体的变化，设立警示牌。

方岩镇铜坑村滑坡

该滑坡位于方岩镇铜坑村后山，属于中型浅表层土质滑坡。该滑坡1993年滑动，破坏民房4间，2006年前滑坡体出现整体下滑，滑坡体后缘地体拉裂明显，前缘突出，饱水土体蠕变失稳引起滑坡。滑坡体体积339000立方米，目前尚处于不稳定状态，威胁居民150余户，潜在资产350万元。防治措施：加强汛期监测，设立警示标志，采取取裂缝填理、挖沟排水等措施减少雨水入渗，完成前期治理工程建设，确保人民生命财产安全。

方岩镇柘岭下村滑坡

该滑坡位于方岩镇柘岭下村后山，属小型浅层土质滑坡，滑坡体体积约65000立方米。直接威胁高海拔标高507米，最大相对高差327米，沟谷平均纵坡降33.9%，沟床总体呈U字形，沟谷内局部分布萤石矿化凝灰岩分布整个沟谷区，沟谷内局部分布萤石矿

人口60户，约180余人，威胁资产约240万元。该滑坡形成历史较悠久，属古滑坡。1995年5月暴雨后局部产生滑动，破坏民房1间，经济损失4万元。近年来较稳定，地表裂缝基本消失，但由于滑坡体较陡，强降雨仍具有滑动的可能，威胁人口多。防治措施：加强汛期监测和巡查，并设置警示牌，在滑坡体上方减少人为活动，增加植被覆盖率，在滑坡体前缘开展截排水工程建设，建立监测点。

前仓镇法莲村泥石流

该泥石流位于法莲村北部低山丘陵陵区，沟域内最高海拔标高507米，最大相对高差327米，沟谷平均纵坡降33.9%，沟床总体呈U字形，沟谷内局部分布萤石矿化凝灰岩分布整个沟谷区，沟谷内局部分布萤石矿

前仓镇朝川村东滑坡

该滑坡位于朝川村东公路边，据估算滑坡体体积可达110000立方米，属混合式岩式、土质滑坡，滑坡体上拉裂张缝明显，并见“马刀树”等。该滑坡曾于1958年、1959年产生滑动，1989年7月23日和暴雨冲蚀下，发生较大规模的滑动，造成农田毁坏和交通堵塞等，直接经济损失5万元。目前该滑坡体处于不稳定状态，威胁人口60人，资产价值100万元。防治措施：加强对滑坡体的监测，设立安全警示牌，保护山林植被，并做好汛期疏浚排险，减少洪水对滑坡体的冲刷。

象珠镇西辽村泥石流

该泥石流以西辽村北部山区为形成区，该区沟谷为V形谷，纵坡降较大，碎屑物质丰富，流通区和堆积区界限不明显，谷口为堆积区。该泥石流在1993年夏、1997年夏及2002年夏强降雨后暴发过三次规模

花街镇双溪村地面塌陷

由于萤石矿开采过程中不合理开采所引起，塌陷区面积约6000平方米，塌陷深度10余米至60米不等，由于萤石采矿历史悠久，在80年代末至90年代初处于塌陷盛发期，导致机耕路损坏、拖拉机掉入陷阱等事故，直接经济损失约4万元，间接损失无法估算。2005年，花街镇人民政府对双溪村地面塌陷危险地段部分进行了铁丝网围护、填埋采空区等初步治理，基本消除地面危险隐患，但未完全消除。防治措施：加强监测，划定警戒范围，设立警示牌，禁止在塌陷区内进行一切大的工程活动，防止工程建设引发塌

花街镇双溪村地面塌陷

大小不一的泥石流，造成农田毁坏、民房倒塌，大量牲畜死亡，人员伤亡，冲垮乡村公路2500米，直接经济损失63.5万元。目前泥石流形成区环境地质条件不佳，仍存在继续形成泥石流灾害的可能，威胁人口83人，资产200万元。防治措施：加强汛期监测，加强林业保护和水土保持工作，在形成区一带缓坡耕地上禁止耕种，在堆积区内修筑导流渠或泄洪道，以调节地表径流，防止沟源侵蚀；在流通区修建拦挡工程切断泥石流下移。

商务信息

承接车床加工
专业普车数控车床加工，质优价廉。13735700696
收购旧切纸机
电话:13958453381
世界各国名表处理
老东街12号13064684748
63T胶木机急转
电话:1385893100
注塑机转让
125克,200克,220克,300克注塑机转让。
13506798482

出售
龙山镇龙山大道边有麻豆，填基料出售。联系:13705898515(668515)
有资金寻合作
信用借款 15067081495
年抵押低息借贷
电话:13506597873 胡

数控车床转让
数台6130数控车床转让。13958446669
营业执照遗失公告
永康市飞云鹰五金工具有限公司遗失永康市工商行政管理局2008年5月27日核发的注册号为:330784000023622的营业执照(副本),声明作废。
永康市飞云鹰五金工具有限公司

2009年6月16日
声明
郑建山遗失残疾证一本，证号为:33072219600503471044，声明作废。

声明
王传立遗失本田SDH125-46C车的车辆购置税完税证明，号码:8331024885，声明作废。

声明
永康市弘伟冲压件厂遗失有效期自2007年7月3日至2011年7月3日的组织机构代码证(IC卡)，代码为:66392431-9，声明作废。

声明
纳税人章荣光遗失税务登记证(副本)，浙税联字:3307221964080647117A，声明作废。

声明
郭伟荣遗失中国人寿吉祥卡N保险凭证存根联壹份，号码为:1819330600008150，声明作废。

营业执照遗失公告
永康市芭芭久炊具有限公司遗失永康市工商行政管理局2003年4月30日核发的注册号为:3307842005967的营业执照(正本),声明作废。
永康市芭芭久炊具有限公司

2009年6月16日
声明
永康市永兴彩印包装厂遗失永康市农业银行开户许可证，核准号:3382000126101,声明作废。

声明
程德广遗失浙GPJ088车的车辆购置税完税证明，证明号为:8330147952，声明作废。

营业执照遗失公告
永康市光泰五金工艺厂遗失永康市工商行政管理局2008年10月24日核发的注册号为:330784618006125的营业执照(正本),声明作废。
永康市光泰五金工艺厂

2009年6月16日
声明
董君遗失2007年7月9日签发的身份证，证号为:330722198109215347，声明作废。